Wenn mehrere Falze im Fensterrahmen vorhanden sind, siehe Abbildung 2, immer den ersten Pfalz messen